

ღებინანახების შევადის ამსახუბის ფანბი:

ამსახუბის დანახებ	ფანბი
ძხვის ზეთის შევადის ამსახუბ	1
ანტიფიზის შევადის ამსახუბ	5
ავტომატური გადაცემათა უოლოფი	
ზეთის შევადის ამსახუბ	30
მექანიკური გადაცემათა უოლოფი	
ზეთის შევადის ამსახუბ	10
ხილის ზეთის შევადის ამსახუბ	10
ჰიდრავლიკის ზეთის შევადის ამსახუბ	10
საჰომბი მასაღით შეზეთვის ამსახუბ	10

ფილტვის შევადის ამსახუბის ფანბი:

ძხვის ზეთის ფილტვის შევად	1
დაბადი სიხუდის ჰაეხის ფილტვის შევად	4
მაღადი სიხუდის ჰაეხის ფილტვის შევად	8
დაბადი სიხუდის სანვავის (ბენზინი) ფილტვის შევად	5
მაღადი სიხუდის სანვავის (ბენზინი) ფილტვის შევად	15
დაბადი სიხუდის სანვავის (დიზელი) ფილტვის შევად	10
მაღადი სიხუდის სანვავის (დიზელი) ფილტვის შევად	20
დაბადი სიხუდის საღონის/უონდენციონეხის ფილტვის შევად	8
მაღადი სიხუდის საღონის/უონდენციონეხის ფილტვის შევად	15